

# السمكرة

## ٦ - ١ السمكرة :

تعتبر مهنة السمكرة من المهن المهمة والضرورية للأعمال الآلية المختلفة حيث تدخل في كثير من الصناعات الهندسية الحديثة كأبدان الأجهزة والسيارات ومحاري الهوائية المختلفة لأعمال التبريد والتدفئة وصناعات أخرى عديدة.

## ٦ - ٢ مفاهيم أساسية عن تشكيل المعادن :


من المعلوم ان جميع المعادن تتأثر بالقوى الخارجية التي تسلط عليها . فإن مقدار القوة الخارجية تؤثر على المعدن وتقوم بقص أو تغيير شكله فقط ، أو لا تغير من شكله ولا تؤثر عليه أطلاقاً . وهذه الحالات تعتمد على نوع المعدن ومقاومته للقوى الخارجية . مقدار القوة المؤثرة نفسها .

في حالة حرارة فصل المعدن يجب تسليط قوة قطع أكبر من قوة تماسك وترابط جزيئات المعدن . وفي حالة عدم تغلب القوة المؤثرة على قوة مقاومة المعدن فإن هذه القوة سوف تغير من شكل المعدن باتجاه تأثيرها . وعند رفع تأثير القوة فإن شكل المعدن لا يرجع إلى حالته الأولى وهذه الحالة تسمى بالتشكيل اللدن وهو مجال عمل السمكرة حيث تؤثر قوة تشهو المعدن للحصول على الشكل المطلوب والاحتفاظ بالشكل الجديد وعدم عودته إلى الحالة الأولى عند إزالة تأثير القوة .

وبلا حظ عند تشكيل المعادن أو القطع فإن القوة المؤثرة عندما تكون أقل من قوة تماسك الجزيئات فإنها تسبب رحزمة مؤقتة لجزيئات المعادن تزول بزوال هذه القوة ويعود المعادن إلى وضعه الأول وفي هذه الحالة يقال أن المعادن في حالة الاليونة.

وعند زيادة القوة المؤثرة بحيث لا تزال أقل من قوة تماسك الجزيئات فإن المعادن سيكون في حالة الرضوخ . أي المعادن في حالة يرضاخ لا ي زيادة في القوة لتغير شكله . وهذه هي الحالة الثانية التي يمر بها المعادن عند عمليات التشكيل والقطع .

وعند تسلیط قوة أكبر من القوة التي سببت حالة الرضوخ فإن المعادن سيكون في حالة اللدونة ، حيث أن هذه القوة أحدثت تغييراً دائماً في شكل وأبعاد المعادن حتى عند زوال هذه القوة . وهذا ما يحدث عند تشكيل المعادن بطرق الكبس والشد والثنى . أما إذا كانت القوة المؤثرة أكبر من قوة تماسك الجزيئات فإن المعادن يفشل بالاحتفاظ بتماسك جزيئاته مع بعضها . عند هذا يقال أن المعادن في حالة انهيار أو في حالة انفصال ، وهذا ما يحدث للمعادن عند عمليات الفصل والقطع على الآلات كالمخراطة والتغريز وغيرها . وبلا حظ ذلك على منحي الإجهاد للمعادن :




ومن ملاحظة منحني الاجهاد للمعادن يتبيّن ان عمليات التشكيل (السمكرة) واقعة في المنطقة المخصوصة بين B ، والتي يتم بها الاحتفاظ بالشكل النهائي المطلوب للمنتج .

### ٦ - ٣ عمليات السماكة الأساسية :


#### ١ - عملية القص :

عملية القص تعني اجهاد المعدن بتسليط قوة أكبر من تحمله بين حافتين حادتين ، وعملية القص في السماكة تتمثل في قص وفصل الواح من الصفيح بأشكال مختلفة وفق شكل المنتج المطلوب أو قطع القضبان والأنابيب .

ونعم عملية القص بحركة حادّي المقص بعضها أمام البعض يدوياً أو آلياً فيسبان فصل المعدن بعد التغلب على مقاومته تماسك جزيئاته والشكل (٦ - ١) يبيّن بعض آلات القص الآلية واليدوية . وكذلك يبيّن الشكل (٦ - ٢) بعض الأنواع المختلفة من المقصات اليدوية التي تستعمل في قص الصفيح .



شكل (٦ - ٢)



شكل (٦ - ١)


### - عملية الثنبي :

عملية الثنبي هي تحويل جزء معين من الصفيح أو مقاطع المعادن الى جهة اخرى مع الاحتفاظ بقطعة قدر الامكاد ثم هذه العملية بتسيخين المعدن الى درجات حرارة الاحمرار او على البارد . و يمكن تقسيم الثنبي الى نوعين اساسيين هما :


#### ولاً: الثنبي الحدي :

عملية ثني المعدن بأصغر قطر ممكن ويعتمد نصف القطر على سمك المعدن المراد ثنيه . وتتم العملية بوضع قطعة العمل عند خط الثنبي على حافة قاعدة حديدية ثم وضع قطعة معدنية سميكة فوقها لثبيتها أثناء عملية الثنبي بوساطة اليد البشري ، والشكل (٦ - ٣) يبين عملية الثنبي .

- ١ - قطعة معدنية سميكة
- ٢ - قطعة العمل
- ٣ - خط الثاني
- ٤ - حد الثاني




شكل (٦ - ٢)




شكل (٦ - ٤)

**ب - الثني الحدي بوساطة المزمرة :**  
 عملية الثني الحدي على الملازم تم بوساطة اليد أو المطارق الحديدية أو الخشبية أو المطااطية وبدون استعمال وسائل اضافية ، حيث يكون فك المزمرة في الوقت نفسه قالب الثني وطريقة العمل تتلخص بربط قطعة العمل عند خط الثني بين فكبي المزمرة ثم ثني القطعة الرقيقة بوساطة راحة اليد وقطعة العمل السميكة ثني بوساطة ضربات المطارق والشكل (٦ - ٤) يبين طريقة الثني باستعمال الملازم .



### الـ (أـ)ـ التي المستدير :


هي عملية ثني الصفيح والمعادن بصورة عامة بنصف قطر معين بواسطة أجهزة وقوالب التي تاسب شكل المنتج وعملية التي المستدير يمكن أن يتم يدوياً بمساعدة بعض العدد البسيطة للمعدان ذات المثانة القليلة والسمك القليل مع توفر المرونة حيث يمكن لقوة اليد التغلب على قوة تماسك المجزئات . وبصورة عامة تستعمل الأجهزة الآلات الخاصة لإجراء مثبات التي المستدير ، والشكل (٦ - ٦) يبين بعض معدات التي المستدير .




الشكل (٦ - ٦)

### ثالثاً- ثني المقاطع :

تم عملية ثني المقاطع المعدنية المختلفة يدوياً أو آلياً وباستعمال قوالب الثني المناسبة لنوع القطع على البارد أو بتسخين منطقة الثني . وعند القطع ونتيجة لتأثير قوة الثني يحدث في منطقة الثني توترات ضغط وسحب . ففي الجهة الخارجية للقطع يحدث تعدد أي سحب وفي الجهة الداخلية يحدث انضغاط . أما المنطقة الحبادية والتي تمثل في السطح الذي يمر منتصف القطعة لا يتأثر بقوة الثني ، والشكل (٦ - ٧) يبين ذلك بوضوح . كما يبين الشكل (٦ - ٨) بعض معدات قوالب ثني المقاطع .



شكل (٦-٨)



شكل (٦-٩)

### ٦-٩-١) لفي الأنابيب :

لتحل محل عملية الشني المستدير للأنبوب إجراءات خاصة لمنع تغير شكل مقطع الأنوب ، في حالة عدم استعمال طرق الشريحة ستكون منطقة الشني مستديرة ولكن الشكل سيكون مسطحاً لأن الجهة الخارجية لمنطقة الشني تضغط على الداخل بينما تندفع الجهة الداخلية إلى الخارج . ولمنع حدوث هذه الحالة وللحفاظ على شكل المقطع الدائري للأنبوب ي Adoption اتباع الخطوات الآتية قبل وأثناء عملية الشني :

- ١) نسخين جدران الأنوب في منطقة الشني أثناء إجراء عملية الشني .
- ٢) ملء الأنوب بمادة الرمل أو سلسلة من الكرات أو زابض ملني ، أو ملوه بمادة الرصاص في حالة الشني على البارد . وتحري عملية ثني الأنابيب المملوءة أما بوساطة اليد ومساعدة أداة التثبيت . أو بأجهزة الشني . وستستخدم في أجهزة الشني المستدير للأنبوب أجزاء أقراص حيث يجب ملاءمة هذه الأقراص لقطر الأنوب . والشكل ٦-٩ يبين بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة لثنى الأنابيب .





ثمرین (٦-١) :

### عمل علبة

قطعة صفيح مغلون قياس ( $670 \times 420$ ) ملم.

المادة المستخدمة:

- ١ - مسطرة قياس
- ٢ - شريط قياس
- ٣ - قلم تحطيم
- ٤ - فرجال
- ٥ - مطارق حديدية مختلفة
- ٦ - مطرقة خشبية
- ٧ - مقص بدوي
- ٨ - مقص بدوي كهربائي
- ٩ - آلة قص الصفيح
- ١٠ - آلة ثني الصفيح




جهاز ثني الآلي ذو فرس ثني ووتد ثني


شكل (٦-٦)

## خطوات العمل :

- ١ - تخطيط قطعة الصفيح وفق الشكل (١٨-٦) .
- ٢ - قص الزيادات .
- ٣ - اجراء عمليات الثني التي يتطلبها المنتج .
- ٤ - ثني الجوانب التي تحتاج الى ربط بطريقة الطyi .
- ٥ - تجميع الأجزاء بطريقة الطyi بوساطة المطارق الحديدية أو الخشبية للمنتجات التي تتكون من عدة قطع .



شكل (١٨-٦)



### المقدمة

البرادة هي عملية نحت و برد لازالة طبقة من المعدن عن طريق ازاحة شظايا صغيره بواسطه ( اسنان ) من اجل تسوية الاسطح الخشنة والتي قد تسبب الجروح في بعض الاماكن الضيقه.

اداة البراده هي (المبرد) اذ يعمل عدد كبير من اسنان المبرد في الوقت نفسه وتتم عملية البراده بواسطه المبارد اليدويه او المبارد الاليه .

ولكل ماده مبارد خاصه بها، فمثلا يوجد فرق بين المبارد التي تستخدم لبرد الخشب و المبارد التي تستخدم في برد الحديد اي أنه لكل نوع مبرد لانه قد يؤدي استخدام المبرد الخطأ في افساد القطعة او اتلاف المبرد نفسه لذا فإنه يجب علينا اتباع التعليمات في عملية البرادة و ان نستخدم المبرد المحدد في الغرض المطلوب.

### و للمبارد أشكال و مقاسات مختلفة:

و من أنواع المبارد المبرد الخشبي نصف الدائره : و هو خشن ويستخدم في برد او استقرار الأشغال المنحنية وفي عمل بعض القطعيات الصغيرة والمبرد الخشن الملفوف (ذيل الفار) وهو خشن أيضا و يستعمل في برد الثقوب يضاف إلى ذلك المبارد الحدادي مثل المبرد نصف الدائره والمبرد المبطط ومبرد ذيل الفار وهي تستعمل عادة بعد المبارد الخشبية لأعمال التنعيم وضبط سطوح الخشب والثقوب، وتكون المبارد المستخدمه في برد الحديد مصنوعه من الفولاذ العالي الكاريون فيكون بها الحد القاطع كبير و عالي النعومة، و الحد القاطع هو عباره عن مجموعة من الخطوط المتوازيه وت تكون منها البروز اللازمه للبراده و كلما زادت الخطوط كلما زادت النعومة و الحد القاطع.



عملية التأكيل: هي عملية تتعيم للمعدن و هي تتم عن طريق احتكاك المبرد بالمعدن.

• لكي تتم عملية البرادة لابد من توافر عدة شروط:

لابد من وجود المنجلة : وهي تتكون من فك ثابت و فك متحرك و يد المنجلة أو الفتيل،اما الفتيل فهو الذي يتحكم و يحدد فتحة المنجلة المستخدمة حسب حجم القطعة.

**البرادة:** تستخدم عملية البرادة عادة لتنشيط الاسطح وازالة الرايش من الاسطح المقطوعة وذلك بغرض تنظيفها. وفيها يتم ازالة جزء من القطعة على هيئة رايش صغير. وتم عملية البرادة اليدوية بالاستعانة بالملزمة (المنجلة) التي يتم تثبيتها على مناضد تشغيل خاصة.

#### انواع المبارد :

1. مبرد مبطن (عدل): وهو يستخدم لتسوية الاسطح العادية.
2. مبرد مبطن (مسلوب): وهو يستخدم ايضا لتسوية الاسطح العادية.
3. مبرد نص الدائرة: وهو يستخدم في الدوران من الناحية الدائرية و من الناحية العادية مع السطح العادي.
4. مبرد مثلث: وهو يستخدم لبرادة الزاوية فقط.
5. مبرد مربع: وهو يستخدم في المستقيمات الداخلية.
6. مبرد (ديل الفار): وهو يستخدم في توسيع الداونر.
7. مبرد الالمونيوم: وهو يستخدم للالمونيوم فقط.

#### تصنيف المبارد اليدوية:



يمكن تصنيف المبارد اليدوية بطرق عده بحسب:

1-شكل الاسنان:

وتوفر بالاشكال الآتية:

\* الاسنان المطروقة :

1-احادي (مفرد) التحريز ويستخدم لمواد العمل الطريه كما في الشكل ادناه:

2 -مزدوج التحريز ويستخدم لمواد العمل الصلبه كما في الشكل ادناه:

\* الاسنان المبشورة : ويستخدم لمواد العمل اليه مثل الخشب و الجلد كما في الشكل ادناه:

## \* الاسنان المفروزة:


- 1-الاسنان المقوسة: وهي ذات خدوش لتكسير الرايش وتستعمل لبرادة الالمونيوم و المواد المضغوطه
- 2-الاسنان المائله: وهي ذات خدوش لتكسير الرايش وتستعمل لبرادة اللائن البالستيكىه المقدمة انواع المبارد  
تصنيف المبارد اليدوية

## 2-ترتيب اسنان المبارد:

ترتبا اسنان المبارد بشكل ال تكون فيه الاسنان في خط مواز لمحور المبرد (جهة القطع) بعضها خلف بعض اذ عندها يصعب ازاله (تنزيل) الشظايا في الفراغ الواقع بين صفوف الاسنان لذلك تكون الاسنان مصفوفه بخط مائل على محور المبرد .

## تركيب المبرد:

- 1- سلاح المبرد
- 2- سيلان المبرد
- 3- المقبض



## المواصفات التي يجب ان تتوافر في المبرد:


- 1-الطول
- 2-الشكل
- 3-عدد الاسنان

## العوامل التي تؤثر على اختيار المبرد المناسب:


1. درجة صلادة الشغالة (نوع الخامه)
2. سمك الطبقة المراد ازالتها بعملية البرادة.
3. شكل السطح المطلوب تشغيله بالبرادة (سطح مستوي أو مقعر) ....أخ
4. درجة نعومة سطح الشغالة المطلوب.

## منضدة المبرد :


وهي عبارة عن منضدة متينة جدا وثبتت اما على الارض او في الحاطن وتستخدم لثبيت الملزمة ولوضع ادوات البرادة عليها وكذلك الاجزاء المراد اصلاحها. واما ان تكون المنضدة "مفردة" اي تكون بها المللزم في جانب واحد او ان تكون "مزدوجة" اي تكون بها المللازم من الجهتين



(ج)



(ب)



(ا)

الشكل (٤.٢): إمساك المبرد



### الاحتياطات الواجب اتباعها في المبارد:

- 1-التأكد من سلامة الادوات قبل و بعد الاستعمال.
- 2-إتباع الطريقة الصحيحة عند إستعمال كل أداة.
- 3-إتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف أثناء عملية البرادة.
- 4-ارتداء الملابس الواقية الخاصة بالشغل.
- 5-الحذر من الاطراف الحادة مثل شفرة المنشار و حواف المعادن . بواسطة الملزمة حسب ما سبق ذكره.
- 6-التأكد من ربط المشغولة جيداً
- 7-استخدام الادوات السليمة فقط.
- 8-إتباع النظام والدقة في العمل.
- 9-إتباع الطريقة السليمة في استخدام المبرد للتأكد من إستعمال الادوات في الاغراض المخصصة لها.
- 10-تنظيف الادوات والمكان بعد الانتهاء من العمل.
- 11-وضع كل أداة في المكان المخصص لها.
- 12-عمل صيانة دورية على المعدات باستمرار.

### الاستخدام السليم للمبارد وطرق صيانتها:

- 1- تستعمل المبارد الجديدة في تسوية سطوح المعادن الرخوة سهلة القطع مثل الالمنيوم والنحاس والصلب الطري.
- 2- تستعمل المبارد الجديدة في تشغيل السطوح العريضة الواسعة، والمبارد القديمة في تشغيل السطوح الضيقة.
- 3- عدم استعمال المبارد الجديدة في تشغيل المسبوكتات التي لم تنظف جيدا حتى التي تتعرض اسنانها للتآكل السري .
- 4- يتم استعمال المبارد بعد تشغيلها لمدة سنة في برادة المعادن في تسوية سطوح المعادن الصلدة.
- 5- يجرب تنظيف المبرد من الرايش او المواد الغريبة العالقة بها بين الاسنان وذلك باستعمال فرشاة خاصة او سلك رفيع من معدن لين وذلك قبل الاستعمال.
- 6- يمكن من التصاق الرايش وتعلقه بالمبرد بدهانه قبل الاستعمال بطبقة رقيقة من الزيت.
- 7- يتم دهان المبرد بزيت النفط او البرافين قبل برادة الالمنيوم لمنع التصاق الرايش أثناء التشغيل.
- 8- بعد الانتهاء من استعمال المبرد يجب تنظيف اسنانه بفرشاة من السلك ثم تغطيته بطبقة من الزيت لحمايته من الصدأ.